


OBRÓBKA PASA NADRYNNOWEGO

1. Warstwa gruntująca
2. Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podkładowa
3. Styropapa MEGASTYRO lub Styropapa spadkowa laminowana papą podkładową
4. Papa termozgrzewalna
5. Krawędziak impregnowany
6. Obróbka z papy pasa nadrynnowego
7. Rynna
8. Łącznik mechaniczny 3-4 szt./m²



OBRÓBKA KRAWĘDZI DACHU

1. Warstwa gruntująca
2. Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podkładowa
3. Styropapa MEGASTYRO lub Styropapa spadkowa laminowana papą podkładową
4. Papa termozgrzewalna
5. Krawędziak impregnowany
6. Obróbka blacharska (wiartrówka)
7. Łącznik mechaniczny 3-4 szt./m²

Inwestycja: Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda, Przebudowa i modernizacja budynku C.K. Gminy Nowa Ruda, FABRYCZNA 2, 57-430 LUDWIKOWICE KŁODZKIE	Branża: ARCHITEKTURA
Inwestor: CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH, UL. FABRYCZNA 2, 57-430 Ludwikowice Kłodzkie	Data: VII 2020
Tytuł: DETALE DOCIEPLENIA DACHU	Numer: 12
Opracowanie: inż. JACEK BRZOZOWSKI mgr inż. JAN JAWOREK JAN BARBIERIK A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78; UAN.VI-4/3/63/88; UAN.VI-4/3/198/89	Podpisy:
Podziałka liniowa: 0 1 2 4m	Skala: 1:100
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.	